

Link do produktu: <http://maktex.pl/rozwiazdy-pod-butle-4-montaz-gorny-glowicy-clack-ws1-5-ws2-ws2qc-rx7475-p-1284.html>

Rozgwiazdy pod butle 4", montaż górny głowicy Clack WS1,5, WS2, WS2QC, RX74/75

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	I-1650-TM/I-3650-TM
Producent	Pentair AUTOTROL

Opis produktu

Rozgwiazdy butli ciśnieniowych 4" Clack WS1,25, WS1,5, WS2QC, RX74/75

Rozgwiazdy 1 1/2" (gniazdo 50mm). Montaż górny głowicy.

Rozgwiazdy pod butle 4"	
Rozgwiazda; I-1650-TM-0,2, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiorniki 14"-18"	370,60zł
Rozgwiazda; I-1650-TM-0,5, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiorniki 14"-18"	370,60zł
Rozgwiazda; I-2150-TM-0,2, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiorniki 21"-24"	441,90zł
Rozgwiazda; I-2150-TM-0,5, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiorniki 21"-24"	441,90zł
Rozgwiazda; I-3050-TM-0,2, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 30"	523,00zł
Rozgwiazda; I-3050-TM-0,5, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 30"	523,00zł
Rozgwiazda; I-3650-TM-0,2, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 36"	583,40zł
Rozgwiazda; I-3650-TM-0,5, przyłącze klejone pod rurę 1 1/2"; 6 ramion; szczelina 0,2mm; pod zbiornik 36"	583,40zł

Zdjęcie informacyjne.
Producent / importer: Pentair Water

SERWIS POZNAŃ: 601 818 772 ; 502 187 540